

Zählerstandabfrage Kyocera P3155DN



1. Die Taste [Menü] drücken
2. [Listendruck] auswählen
3. Pfeiltaste nach unten drücken bis [Statusseite]
4. [OK] drücken



Vielen Dank für Ihre Unterstützung und die
Rücksendung der Zählerstände.

